

## TRKM010 用パワーパック

### ●取扱い方法(操作手順)

- 1,化粧箱からケースを取り出します。
- 2,ケースを開けます。
- 3,パワーパックをケースから取り出します。
- 4,トラッカー(TRKM010)の電池カバーを外し、パワーパックに装着します。
- 5,端子の向きを確認しトラッカーをスライドさせます。
- 6, ”カチッ”と音が鳴るまでしっかりと装着します。
- 7,この状態で USB ケーブルを使いパワーパックの充電をおこないます。  
空の状態からフル充電されるまでに約 13 時間ほど時間を要します。\*
- 8,充電完了後、ケースに戻し蓋を閉じて準備完了です。



**※【TRKM010】本体は別売となります。**

## ●取扱い方法(操作手順)

1,化粧箱からケースを取り出します



2,ケースを開けます

開けにくい場合は、マイナスドライバー等を使い開けて下さい。



### ※ご注意

ケースを締める際は  
最後まで閉まっている  
ことをご確認ください



3,パワーパックをケースから取り出します



4,トラックの電池カバーを外し、パワーパックに装着します

TRKM010 トラッカー本体  
※電池カバー外した状態



パワーパック

5,端子の向きを確認のうえ矢印方向にトラッカーをスライドさせます



6, "カチッ"と音が鳴るまでしっかりと装着します





7.この状態で USB ケーブルを使いパワーパックの充電をおこないます。  
空の状態からフル充電されるまでに約 13 時間ほど時間を要します。\*



8,充電完了後、ケースに戻し蓋を閉じて準備完了です。

